

M 1:30


Verantwortl. Abtg.	Technische Referenz	Erstellt durch U. Rath	Genehmigt von		
		Dokumentenart	Dokumentenstatus		
		Titel, Zusätzlicher Titel Teilsparantenriss Mittellängsträger		Änd.	Ausgabedatum 05.09.08

M 1:30




Verantwortl. Abtfg.	Technische Referenz:	Erstellt durch <b>U. Rath</b>	Genehmigt von:		
		Dokumentenart:	Dokumentenzustand		
		Titel, Zusätzlicher Titel <b>Teilspannenriss Seitenträger</b>		Änd.:	Ausgabedatum 05.09.08
				Spr.:	Blatt 2

M 1:30




Verantwortl. Abtlig.	Technische Referenz	Erstellt durch: U. Rath	Genehmigt von
Dokumentenart		Dokumentenstatus	
Titel, Zusätzlicher Titel Teilspantenriss Tankdecke		Änd.	Ausgabedatum: 05.09.08
		Spr.	Blatt 3


M 1:30



Verantwortl. Abtfg.	Technische Referenz	Erstellt durch U. Rath	Genehmigt von		
		Dokumentenart	Dokumentenstatus		
		Titel, Zusätzlicher Titel Teilsparantenriss Tankrandplatte			
Änd.	Ausgabedatum 05.09.08	Spr.	Blatt 4		




Verantwortl. Abtlig.	Technische Referenz	Erstellt durch U. Rath	Genehmigt von		
		Dokumentenart	Dokumentenstatus		
		Titel, Zusätzlicher Titel Teilsparantenriss Tankrandplatte		Änd.	Ausgabedatum 05.09.08




Wahre Längen Winkellinie, untere und obere Naht, M 1:20

Verantwortl. Abtlig:	Technische Referenz	Erstellt durch U. Rath	Genehmigt von:		
		Dokumentenart	Dokumentenstatus:		
		Titel, Zusätzlicher Titel Teilspantenriss Außenhautplatte C15			
		Änd.:	Ausgabedatum: 05.09.08	Spr.:	Blatt: 6

Abwicklung, M 1:20



Verantwortl. Abflg.	Technische Referenz	Erstellt durch U. Rath	Genehmigt von		
		Dokumentenart	Dokumentenstatus		
		Titel, Zusätzlicher Titel Teilspantenriss Außenhautplatte C15		Änd.	Ausgabedatum 05.09.08
				Spr.	Blatt 7



Auskrümmung der Spantformen, M 1:20

Verantwortl. Abt./ig	Technische Referenz	Erstellt durch U. Rath	Genehmigt von		
		Dokumententyp	Dokumentenstatus		
		Titel, Zusätzlicher Titel Teilsparantenriss Außenhautplatte C15			
		And.	Ausgabedatum 05.09.08	Spr.	Blatt 8